

# Mare dysfonctionnelle: RETOUR D'EXPÉRIENCE

N° PRAM: 28138

Commune : Hampigny Département : Aube (10)

Année de rédaction de la fiche: 2025

# Ouverture et curage de la mare communale d'Hampigny (10)

## DYSFONCTIONNEMENT(S) CONSTATÉ(S) AU NIVEAU DE LA MARE:

Restauration d'une mare en faveur de la biodiversité

#### **OBJECTIF(S):**

La mare s'assèche rapidement au printemps/été, besoin d'un curage et d'une réouverture par arrachage d'arbres

### **DÉROULEMENT DES TRAVAUX ET ACTIONS RÉALISÉES:**

Travaux réalisés les 10, 11 et 12 septembre 2025.

Des arbres poussent dans la mare et il y a peu d'ensoleillement car elle est très refermée sur les berges. Les gros arbres seront laissés, les petits sur les berges et dans la mare sont arrachés. Pour le curage, retrait des 40cm de vase sur 2/3 de la surface de la mare, 1/3 est laissé intact. Pas de nécessité d'approfondissement. Les déchets de bois sont exportés et amenés sur un terrain communal à proximité, la terre est également exportée et régalée sur une plantation de peupliers à proximité.

#### **PHOTOS DU PROJET:**

Avant: Après:





**RÉSULTATS: SUCCÈS ET POINTS D'AMÉLIORATION:** 

Restauration encore trop récente.

#### **SUIVIS RÉALISÉS A POSTERIORI:**

Aucun pour le moment, la restauration est très récente. Sera suivie au printemps prochain pour vérifier la fonctionnalité.

#### **PROBLÈMES RENCONTRÉS:**

Aucun

#### **GESTION PRÉCONISÉE DANS LE FUTUR:**

Surveiller la repousse des arbres et tailler une fois par an si nécessaire. Faucher le tour de la mare tous les ans ou tous les 2 ans à l'automne pour éviter l'embroussaillement.

# Informations complémentaires :

#### **CONTEXTE DU PROJET:**

- Maître d'ouvrage : CPIE Sud Champagne
- Montant des travaux : 3 250 €
- Plan de financement :
  - Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Voire : 20%
  - Agence de l'Eau: 80%
- Propriétaire : Commune d'Hampigny
- Gestionnaire : Commune d'Hampigny
- Statut(s) de protection : Aucune sur la parcelle, ENS sur des parcelles communales à proximité, commune labellisée ville RAMSAR

# **CARACTÉRISTIQUES DE LA MARE:**

- Année de création de la mare (si applicable) : inconnue
- Année de réalisation des travaux (si applicable) : 2025
- Régime hydrologique principal : nappe phréatique et ruissellement
- · Localisation: milieu prairial
- Dimensions et superficie: 50mx7m soit 350m² environ
- Profondeur maximale : 2m en hiver, mare en assec en été
- Données piézométriques si elles sont connues : NA
- Pédologie : sol argileux
- Entretien actuel: aucun, fauche de la prairie autour pour foin
- État de conservation général : moyen avant travaux
- Espèces protégées connues au sein de la mare : Triton crêté

## **AUTRES DIAGNOSTICS RÉALISÉS:**

- Diagnostic écologique : amphibiens, odonates et botanique avant travaux
- Évolution de la mare : à suivre

# **AUTRES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE:**

NA

#### **COMMUNICATION SUR LE PROJET:**

Articles dans l'Est Eclair et le bulletin municipal, rédigés par M. le maire.

# POINTS DE VIGILANCE À PRENDRE EN COMPTE POUR DES PROJETS SIMILAIRES :

NA

Document édité le : 15/09/25

Contact du porteur : Ninon CHINAL

Nom et adresse postale de la structure : CPIE du Sud Champagne – Domaine de Saint-Victor

- 10200 Soulaines-Dhuys

E-mail: ninon.chinal@cpiesudchampagne.fr

Téléphone: 03.25.92.56.07